

HOOLDUSJUHEND

Savi- ja lubiviimistluse hooldusjuhend

Mineraalsed pinnad vajavad õrna hoolt. See juhend koondab kokku savi- ja lubiviimistluse igapäevase hoolduse, plekkide eemaldamise ja parandamise põhimõtted.

Saviviimistluse hooldusjuhend

Saviviimistlus on mineraalne ja hingav pind. Õige hooldusega püsib see ilus aastakümneid.

Esimesed nädalad

- Lase pinnal kuivada vähemalt 2–3 nädalat enne igasugust puhastamist.
- Väldi kuivamise ajal suurt niiskust ja otsest tuuletõmmet.
- Ära kata värsket pinda mööbli või kilega — savi vajab õhku.

Igapäevane hooldus

- Tolmu eemalda pehme kuiva lapi, mikrofiibri või tolmuimeja pehme harjaotsakuga.
- Ära kasuta märga lappi, survepesu ega aurupuhastit.
- Väldi keemilisi puhastusvahendeid, seepi ja hõõruvaid svamme.

Plekid ja jäljed

- Kuiv määrdumine: tupsuta õrnalt pehme kummikustutuskummi või puhta käsnaga.
- Vedelikuplekk: kuivata kohe imava lapiga, ära hõõru.
- Sügavama pleki korral on lihtsam viimistlust lokaalselt parandada kui puhastada.

Parandamine

- Väiksemad kriimud ja löögijäljed saab parandada sama materjaliga lokaalselt.
- Niisuta parandatav koht kergelt, kanna materjal peale ja silu üleminek pehmeks.
- Hoia alles väike kogus originaalmaterjali ja tooniretsept hilisemateks parandusteks.

Väldi

- Pikaajalist otsest veepritsmet (nt duširuumi märgala).
- Akrüül- või lateksvärviga ülevärvimist — see sulgeb pinna hingavuse.
- Teipimist otse viimistlusele — teip võib pinna kaasa võtta.

Lubiviimistluse hooldusjuhend

Lubiviimistlus karboniseerub ja tugevneb aja jooksul. Õrn hooldus hoiab mineraalse pinna elavana.

Esimesed nädalad

- Karboniseerumine kestab mitu nädalat — väldi selle ajal pinna puutumist ja puhastamist.
- Tuuluta ruumi mõõdukalt, et CO₂ pääseks pinnani.
- Toon heleneb kuivades — lõplik tulemus selgub alles paari nädala pärast.

Igapäevane hooldus

- Tolmu eemalda pehme kuiva lapi või tolmuimeja pehme otsikuga.
- Vajadusel pühi kergelt niiske pehme lapiga, ilma surveta.
- Kasuta ainult pH-neutraalseid või lubjaga sobivaid vahendeid, mitte happelisi puhastusaineid.

Märjad ruumid

- Kuivata pind pärast pikemat duši kasutamist pehme lapiga.
- Hoi a hea ventilatsioon, et niiskus saaks väljuda.
- Väldi seebi ja šampooni pikaajalist kokkupuudet viimistlusega.

Plekid ja parandamine

- Värsked plekid tupsuta kohe kuiva lapiga — ära hõõru.
- Väiksemaid kahjustusi saab parandada lokaalselt sama lubjaseguga.
- Suuremal alal soovitame kanda uue õhukese lubivärvikihi.

Väldi

- Happelisi puhastusvahendeid (äädikas, lubjaeemaldi) — need söövitavad lupja.
- Survepesu ja auruputhastit.
- Kile- või lateksvärve, mis sulgevad pinna auruläbilaskvuse.